**DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA**

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA SŁOCINA

UL. PADEREWSKIEGO 154, 35-328 RZESZÓW

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

*Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 154 w Rzeszowie. Do budynku przynależy ogólnodostępny parking naziemny. Parking podzielony jest na trzy części. Pierwsza część bezpośrednio prowadzi do głównego wejścia do budynku. Druga część z tyłu budynku z wejściem do korytarza na parterze. Trzecia część parkingu od ul. Paderewskiego z wejściem do korytarza na parterze budynku. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.*

*Do budynku prowadzą trzy wejścia:*

*- wejście pierwsze – ze stopniami od strony północno - wschodniej, ogólnodostępne dla uczestników zajęć w godzinach pracy placówki, nie przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.*

*- wejście drugie – od strony południowego – wschodu, wejście na parter budynku posiadające podjazd dla osób niepełnosprawnych wyposażony w poręcze.*

*- wejście trzecie – od strony północno – zachodniej ze stopniami, wejście od ul. Paderewskiego, nie przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.*

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

*Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne oraz dwa główne trzony komunikacji pionowej. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenie na parterze.*

*W budynku nie ma windy.*

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

*Zapewniono możliwość wejścia na parter budynku dzięki podjazdowi dla osób niepełnosprawnych – wejście drugie.*

*Brak platform umożliwiających dostanie się na wyższe kondygnacje budynku.*

*Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.*

*Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.*

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

*Na parkingu są wyznaczone trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych oznakowane poziomym oznakowaniem z symbolem niepełnosprawności ruchowej.*

5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

*Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem – budynek oznakowany w tym zakresie.*

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

*Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.*